

RESOLUCIÓN 457-29-CONATEL-2007

**CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL**

CONSIDERANDO

Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorización para suscribir el contrato de concesión de frecuencias a favor de SERVICONTEI S.A. AJUSTADOR DE SINIESTROS y por cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, literal f) de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes firman los informes,

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del contrato de concesión de uso de frecuencias otorgado a favor de SERVICONTEI S.A. AJUSTADOR DE SINIESTROS. Las características técnicas del contrato son:

**INFORME TÉCNICO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE
FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO FIJO Y MÓVIL TERRESTRE**


DATOS DEL CONCESIONARIO:									
NOMBRE: SERVICONTEI S.A. AJUSTADOR DE SINIESTROS									
Código SNT: 0902720			Dirección: GUAYAQUIL, CUENCA 102 Y ELOY ALFARO, 5TO PISO, OFIC.10 EDIF.MULTICOMERCIO						
Concesión (X)					Renovación ()				
PAGOS A EFECTUAR:									
DERECHOS DE CONCESION TOTAL DE (2) FRECUENCIAS (USD): 66.93					TARIFA TOTAL POR USO DE (2) FRECUENCIAS (USD): 39.14				
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA:									
TIPO DE SISTEMA: PRIVADO					TIPO DE USO DE FRECUENCIAS: PRIVATIVO				
NOTAS:		1.- Los equipos utilizados reúnen las condiciones técnicas requeridas para la operación del Sistema. 2.- La(s) frecuencia(s) asignada(s) y el servicio a ser prestado cumplen con las disposiciones del Plan Nacional de Frecuencias. 3.- Las estaciones repetidora y fija que se detallan en el Informe Técnico, teóricamente no sobrepasan los límites de RNI establecidos en el Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante Generada por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico.							
CIRCUITO 1									
CARACTERISTICAS TECNICAS:									
Nº Frec	Frec. Tx (MHz)	Frec. Rx (MHz)	Anchura Banda (kHz)	Tipo de Emisión	Modo de Operación	Horario de Trabajo	Áreas de Operación	Derecho de Concesión (USD)	Tarifa Mensual (USD)
1	493.42500	499.42500	25.00	16K0F3JN	SEMIDUPLEX	24 HORAS	GUAYAS-LOS RIOS	66.93	39.14
CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS:									
Nº	Código	Provincia	Ciudad o Cantón	Dirección o Localidad		Latitud	Longitud		
1	SNB3974	GUAYAS	GUAYAQUIL	CERRO AZUL		02°09'59"S	79°57'24"W		
2	SMB0083	GUAYAS	GUAYAQUIL	CALLE CUENCA 102 Y AV. ELOY ALFARO 5TO PISO		02°11'59"S	79°52'55"W		
CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS:									
Nº	Código	Tipo		Ganancia (dBd)		Azimut (°)		Polarización	
1	AD35471	8-DIPOLOS		11		90		VERTICAL	
2	AM35472	MONOPOLO		3		N.D.		VERTICAL	
ESTACIONES REPETIDORAS (1)									
Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Altura Efectiva (m)	Equipo			
1	HC87806	SNB3974	AD35471	15.00	431.69	MOTOROLA GR-300			
ESTACIONES FIJAS(1)									
Nº	Indicativo	Estructura	Antena	Potencia (Watts)	Equipo				
1	HC87807	SMB0083	AM35472	15.00	MOTOROLA PRO-3100				

2006-FMT-0238

Augusta R.

ESTACIONES PORTATILES (20)											
N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo	N°	Indicativo	Potencia (Watts)	Equipo
1	HC87808	4.00	MOTOROLA PRO-3150	2	HC87809	4.00	MOTOROLA PRO-3150	3	HC87810	4.00	MOTOROLA PRO-3150
4	HC87811	4.00	MOTOROLA PRO-3150	5	HC87812	4.00	MOTOROLA PRO-3150	6	HC87813	4.00	MOTOROLA PRO-3150
7	HC87814	4.00	MOTOROLA PRO-3150	8	HC87815	4.00	MOTOROLA PRO-3150	9	HC87816	4.00	MOTOROLA PRO-3150
10	HC88000	4.00	MOTOROLA PRO-3150	11	HC88001	4.00	MOTOROLA PRO-3150	12	HC88002	4.00	MOTOROLA PRO-3150
13	HC88003	4.00	MOTOROLA PRO-3150	14	HC88038	4.00	MOTOROLA PRO-3150	15	HC88039	4.00	MOTOROLA PRO-3150
16	HC88040	4.00	MOTOROLA PRO-3150	17	HC88041	4.00	MOTOROLA PRO-3150	18	HC88042	4.00	MOTOROLA PRO-3150
19	HC88043	4.00	MOTOROLA PRO-3150	20	HC88044	4.00	MOTOROLA PRO-3150				

Dado en Quito, 25 de Octubre de 2007



Ing. Jaime Guerrero Ruiz
PRESIDENTE DEL CONATEL (E)


Ab. Ana María Hidalgo Concha
SECRETARIA DEL CONATEL

En razón que se omitió el siguiente texto en la Resolución 457-29-CONATEL-2007, correspondiente al concesionario SERVICONTEI S.A. AJUSTADOR DE SINIESTROS, se procede a realizar la siguiente fe de erratas:

“La presente resolución deroga la Resolución 387-18-CONATEL-2006”

Dado en Quito, 14 de noviembre de 2007


Ab. Ana María Hidalgo Concha
SECRETARIA DEL CONATEL

2006-FMT-0238

Augusta R.